

143. M-määräys № 143/59: Chipmunk koneiden akkukotelon tarkastus.

Koskee: Kaikkia DHC-1 Chipmunk koneita, joissa ei ole käytössä varsinaisia taitolentoakkuja.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava: Jokaisen 50-tunnin huollon yhteydessä.

Toimenpide: Tarkasta akkukotelo ja akkukotelon kohdalla oleva osa runkoa ja ohjainvaijerit mahdollisia akkuhapon aiheuttamia vaurioita silmälläpitäen.

Tarkastusta varten on takaistuin irroitettava.

144. M-määräys № 144/59: Akkujen käyttö taitolennoilla.

Koskee: Kaikkia DHC-1 Chipmunk koneita, joissa ei ole käytössä varsinaisia taitolentoakkuja.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Asia: Akkujen mukana pitäminen taitolennoilla kielletään.

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIO
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
OFFICE OF CIVIL AVIATION
Aleksanterinkatu 10 — HELSINKI
Puh. 6 1 4 6 4 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 141-144/59
1.7.1959



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

141. M-määräys № 141/59: Syöksykierreharjoitukset Chipmunk koneilla.

Koskee: Kaikkia DHC-1 Chipmunk koneita.

Viite: Pilots' Manual for the De Havilland Chipmunk Aircraft
January 1959.

Asia: Syöksykierteen suoritusta koskevat rajoitukset:

- a) Syöksykierreharjoituksia saa suorittaa vain opetustar-
koituksessa opettajakelpuutuksen omaavan henkilön val-
vonnan alaisena.
- b) Syöksykierteen oikaisutoimenpiteet on suoritettava ennen
kuin kone on tehnyt 2 kierrosta.
- c) Syöksykierteen aloituskorkeuden on oltava vähintään
6000 jalkaa (1800 metriä).

142. M-määräys № 142/59: Koneen akkujen käyttö käynnistyksessä

Koskee: Kaikkia DHC-1 Chipmunk koneita.

Viite: Pilots' Manual for the de Havilland Chipmunk Aircraft,
January 1959.

Asia: Koneen omia akkuja saa käyttää käynnistykseen ainoastaan
häätätilassa.