

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
OFFICE OF CIVIL AVIATION
Aleksanterinkatu 10 — HELSINKI
Puh. 6 1 4 6 4 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 182/61
15.9.1961



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

182. M-määräys No 182/61: Releen RS-01 peseminen tetrakloridilla kielletään tästä lähtien.

Viite: Avia Informationsbulletin V 410-11-1/61.

Koskee: Potkurien V 410, V 410A, V 410T ja V 410AT käyttöohjeita.

Toimenpiteet: Potkurin ohjekirjassa olevan kappaleen IV/4 "Relais-kasten" kohta C "Betriebskontrolle" sekä kohta D "Störungen und deren Beseitigung" kumotaan täysin ja korvataan seuraavalla tekstillä:

Puhdistettaessa tai pyyhittäessä bensiinillä moottoria tai sen osia täytyy rele RS-01 suojata niin, ettei bensiini eikä sen irroit-
tama öljy pääse vahingoittamaan relettä, koska on tunnettua, että
bensiini vaikuttaa syövyttävästi releen suojakopan kumitiivisteesen.

Jos huomataan releessä vahingoittumista tai käyttöhäiriöitä,
se on ehdottomasti lähetettävä valmistajalle korjausta varten.

PK/hg