

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
OFFICE OF CIVIL AVIATION
Mariankatu 9 — HELSINKI
Puh. 5 9 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 219/63

7.2.1963



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

219. M-määräys No. 219/63: Zlin 126, 226, sivuperäsinvaijerien kehräjalustan muutos.

Koskee: Konetyyppejä Zlin 126 Trener ja Zlin Z 226 Trener.

Viite: Sivuperäsinvaijerien katkeaminen Ruotsissa 3.6.1962.

Suoritettava: Kohdan a) mukainen tarkastus ennen seuraavaa lentoa, kohdan b) mukainen muutostyö 30.3.1963 mennessä.

Toimenpiteet:

- a) Liikuttalemalla sivuperäsintä ääriasentoihinsa tarkastetaan, etteivät sivuperäsinvaijerit hankaa mihinkään takarungossa olevien taittopyöriensä kohdalla. Jos vaijerit hankaavat tai niissä on hankautumisjälkiä on kohdan b) mukainen muutostyö suoritettava ja vaijerit uusittava ennen seuraavaa lentoa.
- b) Sivuperäsinvaijerien taittopyörät kiinnitysosineen irroitetaan ja runkoristikoon korkeusvakaajan etukiinnityksen kohdalle sijoitetaan uusi, liitepiirroksen mukainen kehräjalusta kehräpyörineen.

Helsingissä, helmikuun 7 päivänä 1963.

Ilmailutarkastaja


C-E. Calas



Maalattu sinktikrom. pohjavarilla.

10					
9	Lukkomähti	2	AN 365-1032		
8	Aluslevy	2	AN 960-10		
7	Puulhi	2	AN 3-7		
6	Holtekki	2	ST00	45x48x11	
5	Sotkka	2	AN 380-3		
4	Aluslevy	2	AN 960-516		
3	Tappi	2	AN 395-25		
2	Kääräpyörä	2	AN 220-1		
1	Kääräjoikeus		SAE 4130	4.0 levyä	
No	Nimitys	Kol	Aine	Mitat	