

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Mariankatu 9 — HELSINKI
Puh. 5 9 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 314/65

4.11.1965



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

314. M-määräys No. 314/65: Schwien. Kaarto- ja kallistusmittari.

Koskee: Kaikkia Schwien Model S-27200-1 kaarto- ja kallistusmittareita.

Viite: FAA Airworthiness Directive Issue No. 65-18-2.

Suoritettava: Toimenpidekorkeuden mukainen muutostyö ennen seuraavaa IFR-lentoa tai seuraavassa mittarihuollossa, kumpi tahansa sattuu aikaisempaan ajankohtana, mikäli muutostyötä ei ole jo aikaisemmin suoritettu.

Toimenpide: Roottorin väsymismurtumien estämiseksi on sinkkinen roottoriryhmä P/N 11-7347 vaihdettava General Design Inc. valmistamaan teräksiseen roottoriryhmään, P/N 3553-2, samoin kuin ryhmän 2 laakeria laakereihin P/N 3659 noudattamalla General Design Service Bulletin No. 12.0.2800, päivätty June 1965 kohdan 2 tai vastaavan FAA:n viranomaisen hyväksymän ohjekirjan antamia ohjeita.

Helsingissä marraskuun 4 päivänä 1965.

Vt. ilmailun tarkastaja

C-E. Caläs