

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 371/67
28.8.1967

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, potkuri-, tai moottorikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

371. M-määräys No. 371/67: Beechcraft Musketeer, polttoaine- ja öljyputkiston tarkastus

Koskee: Beechcraft Musketeer malleja 23, A23 ja A23A sarjanumeroon M-1035, mallia A23-19 sarjanumeroon MB-260 ja mallia A23-24 sarjanumeroon MA-229 saakka.

Viite: Beechcraft Service Bulletin No. 67-6.

Suoritettava: Seuraavan 50 t huollon yhteydessä.

Toimenpiteet: Tarkasta tuliseinästä lähtien alumiiniset öljyn paineputkisto P/N 169-910001-15 ja polttoaineen paineputkisto P/N 169-910001-17. Putkistoissa ei saa olla murtumia, lommoja tai muita vaurioita.

Kos putkistot tarkastuksessa osoittautuvat virheettömiksi, sido tai kiinnittä tukikannattimia käyttäen ne putkistojen osat, joissa metalli saattaa väsyä värinästä johtuen.

Mikäli putkistot joudutaan uusimaan, on käytettävä seuraavia, taipuisasta materiaalista valmistettuja putkistoja: (uudet liittimet sisältyvät sarjanumeroon).

P/N 169-910003-17 Hose Assembly, Oil Pressure

P/N 169-910003-19 Hose Assembly, Fuel Pressure

Helsingissä elokuun 28 pnä 1967

Ilmailun tarkastaja


Jorma Jalkanen