

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 375/68
20.3.1968

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, potkuri- tai moottorikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

375 M-määräys No. 375/68, K8B. Ohjaintankojen suojaöljytys

Koskee: Kaikkia Suomessa rakennettuja K8B purjekoneita.

Viite: Käyttökokemukset

Suoritettava: Seuraavassa vuosihuollossa

Toimenpiteet: Viimeaikaisissa purjekonekatsastuksissa on havaittu ohjainelinten työntötankojen sisäistä ruostumista, joka ilmenee tankojen öljyreijistä valuvasta ruosteisesta vedestä.

Edelläolevan estämiseksi on kyseiset työntötangot öljyttävä sisältäpäin öljyreikien kautta. Öljyminen jälkeen valutetaan liika öljy pois ja öljyreijät tukitaan esim. hitsaamalla umpeen tai pienellä tulpalla kosteuden imeytymisen estämiseksi.

JV/JJ/UMJ