

LIIKENNEMINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
Puh. 765811 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
MÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 520/72
17.11.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.


520. M-määräys No. 520/72: Fournier. Polttoainesäiliön korkin asennon merkitseminen

Koskee: Kaikkia moottoripurjekoneita Fournier RF4 ja RF5.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava: 4.12.1972 jälkeen seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Maalaa polttoainesäiliön korkkiin selvä merkintä asennosta, johon korkki on kierrettävä, jotta siinä oleva patoreikä osoittaa eteenpäin.



LV/ks