

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION
MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 618/75
 1975-06-10



M-määräyksen mukainen toimenpide on laskuvarjon jatkuvan käyttökelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

618. M-määräys no. 618/75: Laskuvarjon apuvarjo

Koskee: kaikkia Suomessa käytettäviä laskuvarjoja.

Viite: käyttökokemukset Suomessa ja muualla.

Toimenpiteet tehtävä: viimeistään seuraavan tarkastuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 1975-12-31 mennessä.

Toimenpide: Mikäli laskuvarjossa on nk. hämähäkki/sateenvarjotyyppinen apuvarjo, jonka helmasta lähtee erillisiä kantopunoksia, tämä on poistettava ja korvattava kierrejousella toimivalla apuvarjolla tai muulla ilmailuhallituksen hyväksymällä apuvarjolla.

Kierrejousella toimivan apuvarjon jousivoiman tulee olla n. 120 N (n. 12 kp). Kun kyseessä on pelastusvarjo, suositellaan lisäksi käytettäväksi apuvarjon alla ponnahduslautasta. Ponnahduslautasta ei kuitenkaan saa mitenkään kiinnittää apuvarjoon tai apuvarjonaruun.

Em. toimenpiteet saavat suorittaa ainoastaan hyväksytyt laskuvarjokorjaamot sekä laskuvarjojen nk. kalustopäälliköt (kalustopäälliköllä tulee olla vähintään laskuvarjohyp-pääjän lupakirja).

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen