

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1279/85

Muutos 1

13.4.1988



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1279. Pelastus- ja varavarjojen muoviset laukaisukahvat

Koskee: Kaikkia pelastus- ja varavarjojen muovista valmistettuja laukaisukahvoja.

Viite: Käyttökokemukset ja vikailmoitukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.5.1988

Toimenpiteet:

1. Pelastus- tai varavarjon pakkausjakson täytyttyä, seuraavan pakkauksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 1.9.1988, koekuormita pelastus- tai varavarjon muovinen laukaisukahva Poynter The Parachute Manual (kolmas painos) kohdan 6.15.1.6 mukaisesti 40 lbs:n (180 N, 18.4 kp) voimalla.
2. Mikäli kahva rikkoutuu tai siihen tulee havaittavia vaurioita tai muodonmuutoksia, on laukaisukahva vaihdettava vastaavaan metalliseen kahvaan.
3. Kaikki pelastus- tai varavarjon muoviset laukaisukahvat on poistettava käytöstä 31.12.1988 mennessä.
4. 1.1.1989 jälkeen pelastus- ja varavarjojen laukaisukahvojen on oltava metallirakenteisia.

Toimenpiteiden suoritus:

Kohdan 1. mukaisen tarkastuksen voi tehdä otsikossa mainittujen lisäksi kalustomestari. Tarkastus on kuitattava varjokirjaan ja merkittävä laukaisukahvaan esim. tussikynällä.

Kohdan 2. ja 4. mukaisen vaihdon saa tehdä otsikossa mainittujen lisäksi kalustomestari. Kahvan vaihto on kuitattava varjokirjaan.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö



E. Ailio

L83 6/MH/AP