

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50
 SF-01531 VANTAA
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1358/86

29.1.1986



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1358. Swift varavarjot

Koskee: Suomessa luetteloituja Para-Flite Inc. valmistamia Swift varavarjoja, joiden valmistusnumerot ovat numeroiden R3-2750 - R3-3471 välillä. Kyseiset numerot mukaanluettuina.

Viite: Valmistajan ilmoitus 7.1.1986 ja SIL ry:n turvallisuustiedote 1/86.

Voimaantulo: 15.2.1986

Toimenpiteet:

1. Tarkasta ennen hyppytoiminnan aloittamista kuuluuko Swift varavarjo edelläoleviin valmistusnumeroihin.
2. Mikäli varavarjo on edelläoleva valmistajanumero, lähetä se valmistajatehtaalte modifiointia ja korjausta varten.

Toimenpiteiden suoritus

Tarkastuksen voi tehdä kalustomestari. Modifioinnin ja korjauksen voi tehdä vain valmistajatehdas.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L49 6/MH/AKo