

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1608/89
Muutos 1
13.12.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Switlik Parachute Co. Pelastusliivien täyttölaitteet.

Koskee: Niitä Switlik TSO-C13- ja TSO-C72-pelastusliivejä, jotka on valmistettu 1.9.1984 - 30.1.1985 ja 1.6.1985 - 30.10.1985.

Viite: FAA AD 89-06-01.

Voimaantulo: 15.1.1990.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 15.5.1990 mennessä, ellei jo ole tarkastettu M 1608/89 mukaisesti, pelastusliivien hiilidioksiditäyttölaitteet Switlik Parachute Companyn Service Bulletinin nro. 25-00-19 osan 2 ohjeiden mukaisesti. Vaihda murtuneet tai muuten vialliset täyttölaitteet uusiin ennen liivien laittamista takaisin ilma-alukseen.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1608/89.