

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1613/89**

19.4.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaaroja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Hoffmann.Siiven pääpultin tarkastus.**Koskee:** Kaikkia H36 Dimona-moottoripurjelentokoneita**Viite:** Bundesamt für Zivilluftfahrt LTA nro. LFZ/LFG 55**Voimaantulo:** 15.5.1989**Toimenpiteet:**

Tarkasta siiven pääpultit ennen seuraavaa lentoa Hoffmann Aircraft Service Bulletiniin nro. 24 liittyvän työohjeen nro. 9 mukaisesti ja vaihda tarpeen mukaan uusiin.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen