

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1643/89
Muutos 1
26.1.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Schleicher. Korkeusperäsimen liimasaumojen tarkastus.

Koskee: Seuraavia Schleicherin valmistamia purjelentokoneita.

Ka 2, Ka 2b, Ka 6, K6/0, K6B, K6BR, Ka6C, Ka6CR, Ka 6B-S (sarjanumero E1), K7, K8, K8B, K8C, K9, K11, ASK 13, ASK 18 ja ASK 18B.

Viite: LBA LTA 72-7/3.

Voimaantulo: 1.2.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tee alla mainitut toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa (ellei jo ole tehty M 1643/89:n mukaisesti) ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein.
1. Irrota korkeusperäsin ja tarkasta kummankin peräsinpuolis kon kaaren nro. 1 ja vaneritorsion välinen liimasauma ohuen veitsen avulla. Lisätarkastuksena voi peräsinvipua samalla kuormittaa.
 2. Jos liimaus on puutteellinen, niin irrota kaari nro. 1 kokonaan ja liimaa uudestaan.
Huom. Karhenna liimattavat pinnat kunnolla ennen liimausta.
Suoja saumat kosteudelta kangassuikaleella.
- B.** Lisää ennen seuraavaa lentoa purjelentokoneen huolto-ohjekirjaan sopivaan paikkaan teksti: *Muutosmääräyksen M1643/89-1 kohdan A mukainen tarkastus on tehtävä joka kolmannessa vuositarkastuksessa.*
- C.** Seuraavat valmistajan ohjeet (Technische Mitteilung) käsittelevät tätä asiaa.

Ka 2 & Ka 2B	TM nro. 11
Ka 6, 6/0, 6B, 6BR, 6CR, 6B-S	TM nro. 21
K 7	TM nro. 18
K 8, K 8B, K8C	TM nro. 23
K 9	TM nro. 1
K 11	TM nro. 1
ASK 13	TM nro. 12
ASK 18, ASK 18B	TM nro. 6

Toimistopäällikön po.

Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1643/89.