

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 1680/90**

26.1.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pratt & Whitney. Apulaitevaihteiston korjaus.

Koskee: Niitä Pratt & Whitney Canadian (P&WC) valmistamia lentomoottoreita JT15D-1 ja JT15D-1A, joiden sarjanumero on 76001 - 77197 sekä JT15D-4, joiden sarjanumero on 70001 - 70507.

Viite: Transport Canada AD nro. CF-80-26R1

Voimaantulo: 15.2.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda viimeistään moottorin seuraavassa peruskorjauksessa apulaitevaihteistoon kuuluvia hammaspyöriä uusiin P&WC Service Bulletinin 7152, Service Bulletinin 7258 tai Service Bulletinin 7269 ohjeiden mukaisesti, ellei ole jo aikaisemmin vaihdettu.

Toimistopäällikön po.

Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa Transport Canada AD:n nro. CF-80-26.