

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1715/90

16.7.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräämiskäshuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pitts Special. Polttoainesäiliön kiinnityspantojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Pitts Special S-1()-lentokoneita.

Viite: Lentokoneelle OH-XPD tapahtuneen onnettomuuden johdosta laadittu, 21.6.1990 päivätty muistio.

Voimaantulo: 1.8.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa polttoainesäiliön kiinnityspannat (neljä kappaletta). Pannan tulee olla 25,4 mm (1 in) leveä ja 1,27 mm (0.005 in) paksu, ja valmistusaineena on teräslevy 4130 N (MIL-S-18729B). Vaihda pannat, jotka eivät täytä näitä työpiirustuksen nro. 1-603 rev. D mukaisia vaatimuksia, piirustuksen mukaisiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen