

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1746/90

21.9.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerospatiale. Pääroottorin vaihteiston tarkastus.

Koskee: Kaikkia AS332-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 90-136-038(B)

Voimaantulo: 15.10.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin vaihteiston toisen vyöhykkeen planeettapyörästäön pesän osa- ja sarjanumero. Jos sarjanumero on pienempi kuin 323, ja sen edessä on W-kirjain, jota seuraa A, B, C... ja osanumero jokin alla luetelluista, niin tee Aerospatiale Technical Directive nro. 1/90:n mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.

osanumero: 332A32.2130.22, -23, -28, -29, -36 ja -37
332A32.2133.20 ja -23
332A32.2134.20

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio