

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1750/90

4.10.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

McDonnell Douglas. Vapaakytkimen muutos ja tarkastus.

Koskee: Kaikkia kuormakoukuin varustettuja McDonnell Douglas Helicopter Company 369-helikoptereita.

Viite: FAA AD 90-19-02.

Voimaantulo: 1.11.1990.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Irrota 300 lentotunnin kuluessa vapaakytkin, osanumero 369A5350-BSC, -601 tai -603 ja asenna siihen lisäosa, osanumero 369A5350-41 tai vaihda vapaakytkin uuteen, jonka osanumero on 369A5350-605.

Huom. Vapaakytkimen lisäosa 369A5350-31 voidaan muuttaa osaksi 369A5350-41 MDHC Service Information Noticen (SIN) DN-164, EN-54 ja FN-44 ohjeiden mukaisesti. Lisäosan 369A5350-41 asentamisen jälkeen vapaakytkimelle 369A5350-BSC, -601 ja -603 voidaan antaa osanumero 369A5350-605.

- B. Tarkasta vapaakytkimen 369A5350-605 ja lisäosalla 369A5350-41 varustetun vapaakytkimen 369A5350-BSC, -601 ja -603 sisärengas 369A5353-3, ulkorengas 369A5352, ja kytkinrengas 369D25351 kerran vuodessa tai 300 lentotunnin välein, kumpi ensin tulee.
- C. Vaihda kytkinrengas 369D25351 ja 369A5364 uuteen 1800 lentotunnin välein.

Huom. Tarkastusten ajankohdat voivat helikopterin kokonaislentoajan sijasta perustua pelkästään siihen lentoaikaan, jona helikopterilla on kuljetettu ulkopuolista kuormaa, mikäli tästä pidetään erillistä, luotettavaa kirjanpitoa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1221/84.