

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1762/90**

19.10.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell/Agusta-Bell. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus IV.

Koskee: Helikoptereita Bell/Agusta-Bell 206A/A-1/B/B-1/L/L-1 ja /L-3, kaikki sarjanumerot.

Viite: FAA Emergency AD 90-21-03

Voimaantulo: 1.11.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettujen pyrstöroottorin lapojen osa- ja sarjanumero jokin alla olevien taulukoiden mukainen. Jos on, niin vaihda lavat uusiin ennen seuraavaa lentoa. Kyseisten lapojen kärkipainojen reikiä kierteet on työstetty väärin.

Lavan osanumero: 206-016-201-127 -> lavan sarjanumero:

CS-0203	CS-0206	CS-0238	CS-0985	CS-1141	CS-1153	CS-1207
CS-1210	CS-1219	CS-1229	CS-1232	CS-1235	CS-1252	CS-1304
CS-1306	CS-1316	CS-1325	CS-1332	CS-1337	CS-1342	CS-1351
CS-1354	CS-1359	CS-1360	CS-1368	CS -373	CS-1375	CS-1380
CS-1391	CS-1461	CS-1466	CS-1476	CS-1489	CS-1519	CS-1523
CS-1524	CS-1525	CS-1528	CS-1533	CS-1544	CS-1553	CS-1555
CS-1556	CS-1557	CS-1559	CS-1563	CS-1564	CS-1566	CS-1577
CS-1579	CS-1580	CS-1584	CS-1585	CS-1588	CS-1594	CS-1597
CS-1599	CS-1612	CS-1614	CS-1635	CS-1642	CS-1647	CS-1656
CS-1670	CS-1673	CS-1685	CS-1705	CS-1716	CS-1726	CS-1733
CS-1734	CS-1737	CS-1740	CS-1744	CS-1745	CS-1754	CS-1756
CS-1760	CS-1771	CS-1778	CS-1784	CS-1827	CS-1830	CS-1842
CS-1844	CS-1855	CS-1856	CS-1881	CS-1890	CS-1893	CS-1894
CS-1900	CS-1901	CS-1907	CS-1909	CS-1913	CS-1914	CS-1940
CS-1944	CS-1953	CS-1954	CS-1957	CS-1958	CS-1959	CS-1961
CS-1978	CS-1979	CS-1981	CS-1982	CS-1983	CS-1985	CS-1986
CS-1989	CS-1994	CS-1997	CS-1998	CS-2000	CS-2003	CS-2007
CS-2016	CS-2019	CS-2027	CS-2033	CS-2037	CS-2088	T-47310
T-47361	T-47371	T-47378	T-47397	T-47398	T-47401	T-47426
T-47458						

Lavan osanumero: 206-016-201-125 -> lavan sarjanumero:

CS-136	CS-158	CS-398	CS-534	CS-625	CS-658	CS-684
CS-685	CS-688	CS-690	CS-711	CS-715	CS-716	CS-719
CS-720	CS-738	CS-740	CS-752	CS-807	CS-832	CS-865
CS-871	CS-874	T-61995				

Jos pyrstöroottorin lapojen osa- ja sarjanumero ei ole mikään yllä luetelluista, ei tämä määräys anna aiheutta lisätoimiin.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio