

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1785/91

14.1.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaikahuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fire Fighting Enterprises. Palopullon korjaus.

Koskee: Kaikkia Fire Fighting Enterprises (UK) Ltd:n valmistamia Halon 1211- ja vesiglykolisammuttimia.

Viite: CAA AD 018-10-90.

Voimaantulo: 1.2.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda tulensammutuspullon suuttimen varmistussalpa uuteen salpaan nro. BA22999-1 Fire Fighting Enterprises (UK) Ltd:n Alert Service Bulletinin A26-106 ohjeiden mukaisesti, kun pullo seuraavan kerran tarkastetaan, kuitenkin viimeis tään 1.8.1991.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen