

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1842/91

9.8.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Streifeneder. Kuomun tappien tarkastus.

Koskee: Purjelentokoneita Hornet, sarjanumero 45 ja 84; Hornet C, sarjanumero 90 -102; Mosquito, sarjanumero 1 - 77, 79 - 100 ja 102 sekä Mosquito B, sarjanumero 103 - 189 ja 191 - 200.

Viite: LBA LTA 91-111.

Voimaantulo: 15.9.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta jokaisessa vuositarkastuksessa kuomun kehikossa olevien asennustappien läpimitta. Jos se on alle 5,0 mm, niin irrota kehikko ja hitsaa tappeihin MIG-menetelmällä ja käyttäen LN 1.7734.2-hitsauspuikkoa niin paljon ainetta, että niiden läpimitta viimeistelyn jälkeen on 6,0 mm.
- B.** Lisää kohdan **A** toimenpiteet seuraavassa huollossa purjekoneen huoltokäsikirjaan määräaikaishuolto-ohjeisiin.

Hansjörg Streifeneder Technische Mitteilung TM 206-16 ja 303-18 käsittelee tätä asiaa.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen