

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1876/91

25.10.1991

Lentokelpoisuussääntöjen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaikavälisiä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuussääntö on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerospatiale. Laskutelineen käyttimen muotolevy.

Koskee: Helikoptereita AS 332C/C1/L/L1.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 91-206-044.

Voimaantulo: 1.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa laskutelineen käyttimen muotolevyn osanumero. Jos se on 332A21.1032, 332A21.1033 tai 332A21.1501 (ei vahvistettu muutoksen 332A07.23722 tai .23723 mukaisesti), niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Jos se on jokin muu, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta muotolevyn kunto ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen jokaisessa "T"-huollossa AS 332 Service Bulletinin nro. 05.35 kohdan 1C(1) ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja ilmenee, niin korjaa 50 lentotunnin kuluessa tarkastuksesta Service Bulletinin kohdan 1C(2) ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio