

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1879/91

6.11.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Sähköjohtojen ja polttoaineputken tarkastus.

Koskee: Lentokoneita Cessna (J)210, sarjanumeroita 21059062:sta 21064535:een, T210-0393:sta T210-0454:ään ja P21000001:stä P21000760:een.

Viite: FAA AD 91-22-01.

Voimaantulo: 15.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta nokkatelinekuilussa kulkevat sähköjohdot ja moottorikäyttöiseen polttoainepumppuun menevä polttoaineputki 50 lentotunnin kuluessa.
- B.** Jos sähköjohdoissa tai polttoaineputkessa havaitaan kohdan **A** tarkastuksessa kulumista tai murtumia, niin vaihda ne ennen seuraavaa lentoa uusiin. Varmistu siitä, että sähköjohdot on niputettu yhteen ja sido johtonippu niin, että sen ja polttoaineputken väliin jää vähintään kuuden millimetrin vapaa tila.

Tämän kohdan mukaisten toimenpiteiden tekijällä pitää olla vähintään lupakirjamekaanikon lupakirja.

- C.** Jos kohdan **A** tarkastuksessa ei havaita vikoja, niin varmistu siitä, että sähköjohdot on niputettu yhteen ja sido johtonippu niin, että sen ja polttoaineputken väliin jää vähintään kuuden millimetrin vapaa tila.

Cessna Service Information Letterissä SE82-32 on tarkastusta valaiseva valokuva.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen