

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1880/91

11.11.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell/Agusta-Bell. Kuormakoukun laukaisuvaijerin tarkastus.

Koskee: Kaikkia kuormakoukuin varustettuja Bell/Agusta-Bell 206-helikoptereita.

Viite: Rajavartiolaitoksen teknillinen ilmoitus TI 4/91.

Voimaantulo: 15.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta kuormakoukun laukaisukaapelin, osanumero 206-070509-3 sisällä olevan vaijerin vapaa liike kuormakoukun alapäästä kokeilemalla jokaisessa 100 tunnin huollossa. Jos vaijeri ei liiku vapaasti, niin vaihda kaapeli uuteen ennen koukun käyttämistä.

Lisää tarkastus helikopterin 100 tunnin huoltolistoihin.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen