

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2029/93

25.2.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Vaihteistojen öljymäärän osoitin.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell 412, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25623, ja niitä helikoptereita Bell 412, joiden sarjanumero on 33001 - 33213, 34001 - 34024, 36001 - 36044 ja 36046.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico 412-44.

Voimaantulo: 1.4.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 1.6.1993 mennessä Agusta Bollettino Tecnicon 412-44 tai Bell Alert Service Bulletinin 412-92-60 Rev. A ohjeiden mukaisesti, onko pääroottorin vaihteiston tai välivaihteiston öljymäärän osoittimeen kiinnitetty läpinäkyvä muovikalvo. Jos sellainen on, niin poista se mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen