

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2080/93

16.8.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Letkun vaihto.

Koskee: Niitä alla lueteltuja Continental IO-520-R-moottorein varustettuja Cessna-lentokoneita, joihin on asennettu välijäähdytin lisätyyppihyväksymistodistuksen (STC) mukaisesti.

Tyyppi	STC
T210K	SA2231CE
T210L	SA2231CE
T210M	SA3203NM
T210N	SA3203NM

Viite: FAA AD 93-13-09.

Voimaantulo: 15.9.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, onko ahtimen ja välijäähdyttimen välinen letku tyypiltään Gates p/n 20987 tai Gates 21370.
- B.** Jos letku on tyypiltään kohdan **A** mukainen, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa Aircraftsman-letkuun p/n MW1118 seuraavasti.
- Löysää letkunkiristimiä AN737-TW ja irrota Gates-letku.
 - Asenna Aircraftsman-letku, ja kiristä letkunkiristimet.

