

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2126/94

19.1.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna/Reims Cessna. Säättövastuksen vaihto.

Koskee: Seuraavia Cessna/Reims Cessna-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi	Sarjanumerot
150F/G/H/J	15061533:sta 15071128:aan
F150F/G/H/J	F150-0001:stä F150-0529:ään
172E/F/G/H/I/K	17250573:sta 17259223:een
F172E/F/G/H	F172-0019:stä F17200754:ään
FR172E/F/G	FR17200001:stä FR17200225:een
180H/J	18051446:sta 18052384:ään
185D/E/F	185-0777:stä 18502310:een
R172E/F/G/H	R172-0001:stä R172-0452:een

Viite: FAA AD 93-24-15.

Voimaantulo: 15.2.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda 15.8.1994 mennessä mittaritaulun valaistuksen himmentämiseen tarkoitettu säätövastus uuteen, virtarajoitteiseen ja lämpösuojauksella varustettuun säätövas tukseen, jonka osanumero on RD-0015H-1600, Cessna Single Engine Service Bulletinin SEB92-33R1:n ohjeiden mukaisesti.