

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2202/94**

29.9.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Scheibe. Lentojarrujen kehräpyöräliitännän vahvistaminen.**

**Koskee:** Seuraavia moottoripurjelentokoneita:

| <u>Tyyppi</u> | <u>Sarjanumerot</u>                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SF25A         | Kaikki                                                                                                                      |
| SF25B         | Kaikki (46.. Scheiben valmistamat;<br>48... Sportavia-Pützerin lisenssillä valmistamat)                                     |
| SF25C         | Kaikki Scheiben valmistamat numeroon 44550 asti lukuunottamatta 44488;<br>Kaikki Sportavia-Pützerin lisenssillä valmistamat |
| SF25D         | Kaikki                                                                                                                      |
| SF25E         | Kaikki                                                                                                                      |
| SF25K         | Kaikki                                                                                                                      |
| SF28A         | Kaikki                                                                                                                      |

**Viite:** LBA LTA 94-261.

**Voimaantulo:** 1.11.1994.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

**A.** Tarkasta lentojarrujen kehräpyöräliitäntä siiven kaareen ennen seuraavaa lentoa Scheibe Technische Mitteilungin TM653-62/770-18 kohdan 1 mukaisesti. Toista tarkastus tämän jälkeen 100 lentotunnin välein, kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty.

**B.** Jos kohdan A tarkastuksessa lentojarrujen kehräpyöräliitäntä liikkuu yhdessä kaariblokin kanssa, niin tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.

**C.** Vahvista lentojarrujen kehräpyöräliitäntää siivessä seuraavassa vuositarkastuksessa, kuitenkin viimeistään 31.3.1995 Scheiben työohjeen 653-62-142/770-18-142 mukaisesti.