

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2242/95

8.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Välivaihteiston kiinnityspulttien tarkastus.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell AB412, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25677, ja niitä helikoptereita Bell B412, joiden sarjanumero on 33001 - 33213, 34001 - 34019, 36001 - 36064, 36066 sekä 36068.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-58.

Voimaantulo: 15.3.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta keskivaihteiston pultit ja niiden kiinnitys pyrstöpuomiin 25 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 31.5.1995 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-58 tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-93-77 ohjeiden mukaisesti. Tee vaadittavat korjaukset Bulletinin ohjeiden mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.