

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2300/95

11.10.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Kaasuttimen puhdistaminen

Koskee: Rotax 912A-sarjan mäntämoottoreita sarjanumeroon 4,076.244 asti.

Viite: Austro Control AC 83.

Voimaantulo: 1.11.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Usean kaasuttimen kohokammioista on tavattu epäpuhtauksia (likaa, letkuista peräisin olevia kumijäännöksiä ja sakkaa), jotka voivat tukkia tyhjäkäynti- tai pääsuuttimen ja näin johtaa moottorin pysähtymiseen.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa, jos moottori alkaa käydä epätasaisesti, mutta joka tapauksessa 10 lentotunnin kuluessa.

Irrota kaasutin moottorista sekä tarkasta ja puhdista se Rotax Technische Mitteilungin nro. 912-09 ohjeiden mukaisesti.