

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2334/96****13.3.1996**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiskäishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Ylikuumenemisilmaisimien asennus**Koskee:** Kaikkia Bell/Agusta-Bell 412-helikoptereita.**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico 412-61**Voimaantulo:** 15.4.1996**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Asenna uudet ylikuumenemisilmaisimet "TEM-PLATE" voimansiirtoakselin ja pyrstöroottorijärjestelmän voideltaviin kytkimiin Bell Alert Service Bulletinin 412-93-79 Rev. A tai Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-61 ohjeiden mukaisesti, kun kytkimet seuraavan kerran voidellaan tai irrotetaan, kumpi tulee ensin, mutta joka tapauksessa viimeistään 31.10.1996.