

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2387/96

16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Mäntien vaihto.

Koskee: Kaikkia lentomoottoreita Teledyne Continental O-470-K, -L ja -R.

Viite: FAA AD FORMDROPDOWN96-12-04.

Voimaantulo: 1.9.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta, onko moottoriin asennettu Superior Air Parts-yhtiön valmistamia mäntiä osanumeroltaan SA626992 tai SA626992P15, kun moottorin mäntiin seuraavan kerran pääsee käsiksi tai moottorin seuraavassa väli- tai peruskorjauksessa, mikä tulee ensin. Jos näitä mäntiä on asennettu, niin vaihda ne ennen seuraavaa lentoa muun mallisiin, lentokelpoisiin mäntiin.