

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2505/98

20.1.1998

Lentokelpoisuudensäätöjen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuudensäätö on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Extra Flugzeugbau. Kannuspyörän kiinnitys.

Koskee: Kaikkia Extra EA-300/L- ja EA-300/200-lentokoneita.

Viite: LBA LTA 1998-001

Voimaantulo: 15.2.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa koneen sarjanumero. Jos se on 001 - 017 (EA-300/200) tai 021 - 048 (EA-300/L), niin tee alla olevien kohtien mukaiset toimenpiteet. Jos se on 012 tai 014 -020 (EA-300/L), niin tarkasta myös, onko kannukseen vaihdettu entistä jäykempi jousi (hinauskytkimen kiinnitystä varten). Jos jousi on vaihdettu, niin tee alla olevien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta kannuspyörän kiinnitys ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen 25 lentotunnin välein Extra EA-300 Service Bulletinin nro. EA-300 No. SB-300-2-97 Issue A (SB) ohjeiden mukaisesti. Jos kiinnityksestä löytyy murtumia, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Korjaa kannuspyörän kiinnitystä 100 lentotunnin kuluessa tai seuraavassa vuositarkastuksessa, kumpi tulee ensin, SB:n ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan **B** mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.