

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2559/98

25.6.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

AlliedSignal. Polttoaineputkien tarkastus.

Koskee: Kaikkia turbiinimoottoreita AlliedSignal TPE-331-8, -10, -11 ja -12.

Viite: FAA AD 98-12-09.

Voimaantulo: 1.8.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa moottoriin asennettujen polttoaineputkien merkinnät. Jos moottoriin on asennettu putkia, joiden osanumero on 3102469-1 tai -2 ja jotka on korjannut Hoses Unlimited, Inc. niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda Hoses Unlimited, Inc:in korjaamat polttoaineputket, joiden osanumero on 3102469-1 tai -2, lentokelpoisuuteen putkiin, kun niihin seuraavan kerran pääsee käsiksi, seuraavassa moottorin kuuman pään tarkastuksessa tai viimeistään 1.8.2001, mikä tulee ensin.