

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2565/98

4.8.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Sähkömoduulin tarkastus II.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L/L1.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 98-254-070.

Voimaantulo: 1.9.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, onko helikopteriin 17.4.1995 ja 1.8.1996 välisenä aikana asennettu sähköpiiri, joka sisältää CONNECTRAL-yhtiön valmistaman sähkömoduulin tai mainittuna aikana sähköpiiriä muutettu niin, että kyseinen moduuli on asennettu. Jos näin on, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tee helikopteriin EUROCOPTER AS 332 Service Bulletinin 01.00.51 (SB) osan 2 mukaiset toimenpiteet 200 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta, kuitenkin viimeistään 31.12.1998.
- C.** Tee varastossa oleville CONNECTRAL-moduuleille SB:n kohdan 2A (b) mukaiset toimenpiteet ennen helikopteriin asentamista.