

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2622/98

29.12.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Vintturin kiinnitys.

Koskee: Kaikkia AS332C/C1/L/L1-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 98-487-072.

Voimaantulo: 1.2.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin tehty muutosta AMS0722955. Ellei sitä ole tehty, niin noudata seuraavan kohdan ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta vintturin alemman kiinnityskorvakkeen pultit ennen seuraavaa vintturin käyttöä EUROCOPTER AS 332 Service Telexin nro. 01.00.58 ohjeiden mukaisesti. Jos pulttien osanumero on 22201 BC 0800 17 L (pituus 17 mm), niin vaihda ne ennen seuraavaa lentoa pultteihin, joiden osanumero on 22201 BE 0800 20 L (pituus 20 mm).