

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2762/00

14.6.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cameron Balloons. Polttimien venttiilinvarret

Koskee: Cameron Ballons Ltd.:n (Sky Balloons) valmistamia kuumailmapallon

polttimia Mk. 1 ja Mk. 2 (Mistral)

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 003-05-2000

Voimaantulo: 15.7.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda Sky Balloons Mk. 1- polttimien ja Mk. 2-polttimien (Mistral) venttiilinvarret uusiin 20 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 15.7.2001 Cameron Balloons Ltd (Sky Balloons) Service Bulletinin SB10 ohjeiden mukaisesti.

Service Bulletin on tilattavissa osoitteesta:

Sky Balloons International Ltd
St Johns Street, Bedminster
Bristol BS3 4NH
Englanti
puh: +44 117 9637216
faksi: +44 117 9661168