

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2806/00**

6.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Stewart-Warner. Lämmityslaitteen tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia Stewart-Warner (South Wind Division) 8240-, 8253-, 8259- ja 8272-tyyppisiä lämmityslaitteita.

**Viite:** FAA AD 81-09-09.

**Voimaantulo:** 1.12.2000

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Mikäli lämmityslaitteen käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa on 250 tuntia tai enemmän, niin tee valmistajan huolto-ohjekirjan (katso huomautusta 2) mukainen 250 tunnin tarkastus 50 käyntitunnin kuluessa (ellei sitä jo ole tehty viimeisen 200 käyntitunnin aikana). Toista tarkastus sen jälkeen 250 käyntitunnin välein. Tarkasta tämän lisäksi ainakin seuraavat kohteet lämmityslaitteen asennuksessa.
1. Tarkasta tuuletus- ja polttoilman imuaukut sekä pakoaukko; korjaa ja kiristä tarvittaessa.
  2. Tarkasta tyhjennysputki ja varmista, ettei siinä ole tukkeutumia.
  3. Tarkasta polttoaineputkien liitokset ja lämpösuojuukset. Kiristä tarvittaessa ja korjaa vuotavat kohdat.
  4. Tarkasta sähköjohdot kiinnityksien kohdalla. Korjaa, jos esiintyy hankausta tai jos ne ovat löysällä.
- B.** Mikäli lämmityslaitteen käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa on 1000 tuntia tai enemmän, niin peruskorjaa se valmistajan huolto-ohjekirjan (katso huomautusta 2) mukaisesti 50 käyntitunnin kuluessa (ellei sitä jo ole peruskorjattu viimeisen 950 käyntitunnin aikana) ja tämän jälkeen 1000 käyntitunnin välein. Peruskorjaukseen kuuluu lämmityslaitteen täydellinen purkaminen, puhdistus, korjaus, kokoaminen ja kokeilu.

**Huomautuksia:**

- 1 Mikäli et muuten voi osoittaa lämmityslaitteen käyntiaikaa, käytä ilma-aluksen lentoaikaa.
- 2 Alla on lueteltu tämän määräyksen mukaiset lämmityslaitteet ja niitä koskevat huolto-ohjeet:

| Lämmityslaitteen tyyppi | Huolto-ohjekirjan numero                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8240<br>8259            | 09-998 tai P.M. 35710 (Käyttökohde löytyy huolto-ohjekirjasta tai sen liitteistä) |
| 8253                    | P.M. 20688                                                                        |
| 8472                    | 09-1015                                                                           |

Lisää tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet ilma-aluksen huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1022/81 muutos 1.