

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2879/01**

20.7.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Sähköjohtojen tarkastus.**Koskee:** Kaikkia Cessna 560XL-lentokoneita.**Viite:** FAA AD2001-14-09**Voimaantulo:** 15.8.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on 5002 – 5159, 5161 tai 5165, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta 20 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 5.9.2001 laskuvalonheittimien releen KZ032 (oikeanpuoleinen) ja KZ-41 (vasemmanpuoleinen) sähköjohdot ja tarvikkeet Cessna Alert Service Letterin 560XL-33-02 (ASL) ohjeiden mukaisesti. .
- C.** Ellei kohdan **B** mukaisessa tarkastuksessa löydy vikoja, niin vedä J-kotelon releen johdot uudestaan ASL:n ohjeiden mukaisesti.
- D.** Jos kohdan **B** tarkastuksessa sähköjohdoissa tai tarvikkeissa havaitaan kulumista, värimuutoksia tai vaurioita, niin tee kohdan **D.1**, **D.2** ja **D.3** mukaiset toimenpiteet ASL:n ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.
 - 1.** Vaihda J-kotelon releen sähköjohdot uusiin.
 - 2.** Tarkasta kytkimet A3-212-01, oikea SC054 ja vasen SC055 ja niiden sähköjohdot. Jos vaurioita tai värimuutoksia havaitaan, niin vaihda asianomainen osa uuteen.
 - 3.** Tarkasta ASL:n kohdan Accomplishment Instructions osassa 11 määritellyt sähköjohdot. Vaihda sähköjohdot, joissa on vaurioita tai värimuutoksia, uusiin.