

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2887/01**

6.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Schempp-Hirth. Laskutelineen muutos.**Koskee:** Kaikkia purjelentokoneita Ventus 2c, Discus 2b, Ventus 2cT ja Ventus 2cM.**Viite:** LBA LTA2001-259**Voimaantulo:** 1.10.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa purjelentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Purjelentokonetyyppi	Sarjanumerot
Ventus 2c	1 – 66
Discus 2b	1 – 107
Ventus 2cT	1 – 72
Ventus 2cM	1 – 107 ja 109

- B.** Tarkasta ja muuta laskutelinettä seuraavassa vuositarkastuksessa mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2002 Schempp-Hirth Technische Mitteilungs (TM) 349-25, 360-17 tai 825-27 ohjeiden mukaisesti. Vaihda samalla purjekoneen huolto-ohjekirjan asianomaiset sivut heinäkuussa 2001 päivättyihin.

Valmistajan ohjeet ovat haettavissa verkko-osoitteesta <http://www.schempp-hirth.com>.