

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2936/02**

4.2.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell/Agusta. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Bell/Agusta-Bell 205A, 205A1, 205B, 212, 412, 412EP ja 412CF.

Viite: Prescrizione di aeronavigabilità RAI 2001-546.

Voimaantulo: 1.3.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 30.4.2002 pyrstöroottorin lavat osanumeroltaan 212-010-750-009/-011/-105/-107 jonkin alla olevassa taulukossa luetellun ohjeen mukaisesti ja korjaa tarvittaessa. Tarkasta myös varastossa olevat lavat.

Huom. Niitä Bell Helicopter Textronin valmistamia lapoja, joiden sarjanumero on A-11530 tai suurempi, ei tarvitse tarkastaa.

Helikopterityyppi**Ohje**

Bell 205A/A1	Alert Service Bulletin 205-00-80 Rev. A
Bell 205B	Alert Service Bulletin 205-00-34 Rev. A
Bell 212	Alert Service Bulletin 212-00-111 Rev. A
Bell 412	Alert Service Bulletin 412-00-106 Rev. A
Bell 412CF	Alert Service Bulletin 412CF-00-13 Rev. A
Agusta-Bell 205A1	Bollettino Tecnico 205A1-126
Agusta-Bell 212	Bollettino Tecnico 212-193
Agusta-Bell 412	Bollettino Tecnico 412-88