

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2948/02

21.3.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaikahuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Glaser Dirks. Sähköjärjestelmän muutos.

Koskee: SOLO 2625- tai Mid-West AE50T-moottorein varustettuja moottoripurjelentokoneita DG-800B.

Viite: LBA LTA2002-083

Voimaantulo: 15.4.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee moottorin sähköjärjestelmään muutostyö sekä vaihda lento-, huolto- ja korjauskäsikirjan sivuja uusiin 31.5.2002 mennessä DG Flugzeugbau Technische Mitteilungin TM 873/26 ohjeiden mukaisesti .

Ohjeet ovat saatavissa verkko-osoitteesta www.lba.de/1907.htm.