

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2961/02

16.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Turbomeca. Turbiininsiipien vaihto.

Koskee: Kaikkia turbiinimoottoreita Arriel 1B, 1D ja 1D1.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2002-258

Voimaantulo: 15.6.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, onko moottoriin tehty muutos TU 204. Jos muutos on tehty, niin tee kohdan **B** mukainen toimenpide. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda viimeistään 31.3.2003 kaasunkehittimen toisen vyöhykkeen TU 204-muutostason turbiininsiivet uusiin turbiininsiipiin ilman tätä muutosta Turbomeca Service Bulletinin 292 72 0258 (Arriel 1B) tai Turbomeca Service Bulletinin 292 72 0265 (Arriel 1D, 1D1) ohjeiden mukaisesti.