

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2965/02**

31.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Stemme. Palonsuojauksen parantaminen**Koskee:** Kaikkia moottoripurjelentokoneita Stemme S10-VT.**Viite:** LBA LTA2002-156.**Voimaantulo:** 1.7.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa purjelentokoneen sarjanumero. Jos se on 11-002:sta 11-072:een, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Paranna moottoripurjelentokoneen palonsuojausta tekemällä 100 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 15.9.2002 Stemme Technische Mitteilungin nro. A31-10-057 ja A31-10-061 mukaiset polttoainejärjestelmän muutostyöt sekä moottoritilan, tuliseinän ja ohjaamon tarkastukset ja eristykset.
- Ohjeet ovat saatavissa valmistajalta:
STEMME AG
Flugplatzstraße F 2, Nr. 7
D-15344 STRAUSBERG
Saksa
puhelin: + 49-3341-3612-0
faksi: + 49-3341-3612-30
sähköposti: mpl_stemme@stemme.de