

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3001/02

4.10.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta. Pelastusvintturin tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä Agusta Bell 412-helikoptereita, joihin on asennettu Breeze-Eastern BL-20200-pelastusvintturi.

Viite: Prescrizione di aeronavigabilita RAI 2002-450

Voimaantulo: 1.11.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta pelastusvintturin toiminta Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-89 kohdan ”Compliance Instructions” osan I ohjeiden mukaisesti aina ennen sellaista lentoa, jolla pelastusvintturia aiotaan käyttää. Jos vintturin toiminnassa havaitaan vikoja, niin keskeytä sen käyttö ja palauta Breeze Eastern-yhtiölle korjattavaksi. Lisää tarkastus helikopterin päivätarkastuslistaan.