

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3012/02
Muutos 1
18.12.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Lisäys käyttäjän käsikirjaan

Koskee: Kaikkia moottoreita Rotax 912A/F/S ja 914F.

Viite: Austro Control ACL114R1

Voimaantulo: 15.1.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Kaikkia Rotax 912/914-moottoreiden käyttäjän käsikirjoja on korjattava Rotaxin Service Bulletinin SB912-038/914-024 mukaisesti. Tällöin kaikki moottoria koskevat rajoitukset on julkaistu asianmukaisesti ja lentokelpoisuusmääräyksen M 3012/02 mukaiset toimenpiteet peruutetaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M3012/02.