

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3044/03

11.3.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Hydraulisäiliön takastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L/L1

Viite: Consigne de Navigabilité CN2003-101

Voimaantulo: 1.4.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tunnista ohjainjärjestelmän oikeanpuoleisen hydraulisäiliön adapterit viimeistään 1.5.2003 Eurocopter AS 332 Alert Service Bulletinin nro. 67.00.25 (ASB) kohdan 2.B ohjeiden mukaisesti ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.
- B. Tarkasta varastossa olleet adapterit ennen helikopteriin asentamista ASB:n kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti ja hylkää ne tarvittaessa.