

22.5.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502499

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

Speyer. Polttoainepumpun tarkastus

Koskee: Kaikkia ultrakevyitä lentokoneita Speyer FK 9, FK 12 ja FK 14.

Viite: Deutscher Aero Club e.V. Lufttüchtigkeitsanweisung ISG 07-004

Voimaantulo: 1.6.2008

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta polttoainepumppu ennen seuraavaa lentoa B&F GmbH Speyer Technische Mitteilung nro FK9/FK12/FK14 #01-2007 ohjeiden mukaisesti ja vaihda tarvittaessa uuteen.