

---

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294[www.trafi.fi](http://www.trafi.fi)

---

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

**Comco Ikarus. Polttoainejärjestelmän liittimien vaihto**

**Koskee:** Kaikkia Ikarus C42()-ultrakevytlentokoneita.

**Voimaantulo:** 1.3.2015

**Viite:** Käyttökokemukset Suomessa

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ultrakevyen lentokoneen polttoaineletkujen liittimet, kun lentokone saavuttaa viiden vuoden iän valmistumisesta. Jos koneen ikä tämän määräyksen voimaan astumispäivänä jo on yli viisi vuotta, tee tarkastus ennen seuraavaa lentoa.
- B. Jos löydät tarkastuksessa polttoainejärjestelmästä muovisia T-liittimiä tai letkujen jatkamiseen käytettyjä suoria muovisia liittimiä, vaihda ne ennen seuraavaa lentoa uusiin muovisiin tai metallista valmistettuihin, syöpymältä suojattuihin liittimiin. Tee merkintä vaihdosta ja uusien liittimien aineesta koneen teknilliseen kirjanpitoon.
- C. Vaihda polttoainejärjestelmän muoviset liittimet kohdan B toimenpiteiden jälkeen viiden vuoden välein uusiin.
- D. Tämä määräyksen mukaisia toimenpiteitä ei tarvitse toistaa niissä lentokoneissa, joiden polttoainejärjestelmässä on pelkästään metallisia, syöpymältä suojattuja liittimiä.

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.