

---

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294[www.trafi.fi](http://www.trafi.fi)

---

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräysten mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 22§:n perusteella.

**Comco Ikarus. Muutoksia polttoainejärjestelmään**

**Koskee:** Ultrakevyitä lentokoneita Ikarus C42, C42B ja C42 C, joiden sarjanumero on 1210-7226 tai pienempi sekä Ikarus C42, joiden sarjanumero on 9902-6163 tai pienempi (Näissä polttoainesäiliö koostuu 25 litran soluista.)

**Voimaantulo:** 1.10.2015

**Viite:** Deutscher Aero Club e.V. Lufttüchtigkeitsanweisung LSG 14-001

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Tee alla olevat toimenpiteet 50 lentotunnin kuluessa tai 1.5.2016 mennessä, kumpi tulee ensin.

- A. Asenna polttoainejärjestelmään polttoaineen paluuletku Comco Service Bulletinin SB-42-017a-2014 osan 1 ohjeiden mukaisesti polttoaineen höyrystymisen ehkäisemiseksi.
- B. Vaihda 25 litran polttoainesoluista koostuva polttoainesäiliö 65 litran polttoainesäiliöön Comco Service Bulletinin SB-42-017a-2014 osan 2 ohjeiden mukaisesti vedenerottelun parantamiseksi.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Liikenteen turvallisuusvirastolle..

Tehty toimenpide sekä tämän lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.