

3.3.2004

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 1/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2003-368R2**EADS Socata. Ohjainjärjestelmän tarkistus**

Koskee: Kaikkia niitä lentokoneita TB9, TB10, TB200, TB20 ja TB21, joihin ei ole tehty muutosta MOD 10-0209-27 tai Service Bulletinin (SB) nro BS 10-140 mukaisia toimenpiteitä.

Voimaantulo: 10.3.2004

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkista siivekeohjausjärjestelmän kardaaniliitos Socata Service Bulletinin TB nro. 10-130 Rev. 2 ohjeiden mukaisesti, kun lentokone saavuttaa 300 lentotuntia tai 12 kuukautta laskettuna koneen valmistumisesta tai kardaaniliitoksen vaihtamisesta, kumpi tulee ensin. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ennen kuin 50 lentotunnin kuluessa laskettuna 10.3.2004:sta.

Toista tarkistus sen jälkeen 110 tunnin tai 14 kuukauden välein, kumpi tulee ensin.

Lisää tarkistus lentokoneen huolto-ohjelmaan.

F-2003-368R2 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen CN2003-368(A)R1. T5001/03 muutos 1 korvaa T5001/03:n.

Tehty toimenpide sekä suunnittelumaan lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska, puhelin: +33 (5) 61167261, faksi: +33 (5) 61167285.